

3 AC 690 V, 1000 A




Рис. 8/22

3 AC 690 V, 2000 A




Рис. 8/23

1) Следует обеспечить минимальное пространство для циркуляции воздуха, для подвода достаточного количества воздуха